МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 152-мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19

СНАРЯД ЗОФЗ9

І. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ О СТРЕЛЬБЕ

1. Для стрельбы комплексом «КОРАН» предусмотрено 6 баллистических вариантов, определяющих используемую циклограмму управления (ближняя зона или дальняя зона), метательный заряд (полный ЖН-546 или уменьшенный Ж-546У NN3,4,5), функционирование разгонного двигателя (включается или не включается). Выбор баллистического варианта производится согласно табл.1.1.

Содержание табл.1.1

№ графы	Обозначение	Наименование
1	K	Номер баллистического варианта
2	Дисч. min	Минимальное значение исчисленной дальности для данного баллистсческого варианта
3	Дисч. тах	Максимальное значение исчисленной дальности для данного баллистического варианта
4	МЗ	Номер метательного заряда
5	РД	Признак включения РД: «1» – РД включается (заглушку снять), «0» - РД не включается (заглушку не снимать)
6	K1	Признак зоны: «2» -зона дальняя (перекл. К1 в положении 2) «1»- зона ближняя (перекл. К1 в положении 1)

Таблица 1.1.

K	Дисч.min	Дисч.тах	МЗ	РД	K1	№ табл.
1	13,0	20,0	П	1	2	2.1
2	9,5	13,5	3	1	2	2.2
3	8,5	12,0	4	1	2	2.3
4	6,0	9,0	3	0	1	2.4
5	5,0	7,0	4	0	1	2.5
6	4,0	6,0	5	0	1	2.6

2. Расчет установок для стрельбы производится по табл. $2.1 \dots 2.6$, соответствующим баллистисческим вариантам 1...6. Содержание табл. 2.1 - 2.6.

№ графы	Обозн.	Наименование
1	ДД	Дальность стрельбы, м.
2	ПП	Угол возвышения, тыс.
3	NN	Установка трубки, дел.трубки.
4 5	33	Установка времени задержки включения прибора t ₃ , с.
6	ΧП	Изменение ДД при изменении ПП на 001
0	XN	Изменение ДД при изменение t1 на 1 дел.
	ПО	ПРАВКИ НАПРАВЛЕНИЯ, тыс. :
7	ZZ	На деревацию
8	ZW	На боковой ветер 10 м/с
]	ПОПРАВКИ ДАЛЬНОСТИ, м :
9	XW	На продольный ветер 10 м/с
10	XH	На отклонение давления воздуха 10 мм рт ст
11	XT	На отклонение температуры воздуха 10 град.
12 13	X3	На отклонение температуры МЗ 10 град.
13	XV	На отклонение Vo, 1%
	П	ОПРАВКИ НА ПРЕВЫШЕНИЕ
14	+E	На угол места +1-00
15	-E	На угол места -1-00
16	ΥБ	Высота входа в бюллетень, м
17 18	YS	Высота траектории, м
19	QS	Угол падения, град.
20	VS	Окончательная скорость, м/с
21	TB TC	Время взведения АБ, с.
	10	Полетное время, с

Поправки во время задержки, в сек. помещены в таблицах под соответствующими поправками дальности.

Исчисленная дальность определяется по методике, принятой для штатных неуправляемых боеприпасов.

Угол возвышения и установка трубки определяется по исчисленной дальности (графы 2,3 табл. 2.1. – 2.6).

Установка прибора определяется как исчисленное время :

$$T_3 = t_3 (Дисч) + t_3 (Дисч).$$

с округлением до целой секунды.

ІІ. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ

Наименование граф

№	Наименование	Условные	Размерн
		обозначения	ость
1	Дальность исчисленная	ДД	M
2	Прицел	ПП	тыс.
3	Установка трубки	NN	дел
4	Время задержки	33	С
5	Изменение дальности при изменении прицела на 1 тысячную	ХΠ	М
6	Изменение дальности при изменении трубки на 1 деление (при увеличении дальности трубка уменьшается, или при увеличении трубки – уменьшится дальность)	XN	M
7	<u>Поправки направления:</u> на деривацию	ZZ	тыс.
8	на боковой ветер (на 10 м/с)	ZW	тыс.
9	Поправки дальности: на продольный ветер (на 10 м/с)	XW	М
10	на отклонение давления воздуха (на 10 мм.рт.ст.)	XH	М
11	на отклонение температуры воздуха (на 10^0 C)	XT	M
12	на отклонение температуры заряда (на 10^0 C)	ХЗ	M
13	на отклонение температуры снаряда (на 10^0 C)	XC	M
14	на отклонение начальной скорости (на 1%)	XV	M
15	Поправка угла прицеливания на угол места цели 1-00 (цель выше ОП)	+E	тыс.
16	Тоже (цель ниже ОП)	-E	тыс.
17	Вспомогательные данные Высота входа в "метеосредний"	ҮБ	М
18	Высота траектории	YS	М
19	Угол подхода к цели	QS	град.

20	Скорость подхода к цели	VS	м/с
21	Время взведения АКБ	TB	c
22	Полетное время снаряда	TC	c

Таблица 2.1

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
13000	342	57.8	27.9	34.	-27.	-2	-12	-319.	101.	-192.	-192.
				0.16	11			0.25	14	0.14	0.45
13200	349	59.5	28.0	34.	-32	-3	-12	-334.	95.	-209.	-205.
				0.16	13			0.28	11	0.19	0.50
13400	357	61.2	28.1	34.	-33.	-3	-13	-343.	99.	-203.	-206.
				0.16	13			0.29	13	0.16	0.50
13600	365	62.9	28.1	34.	-34.	-3	-13	-371.	92.	-210.	-217.
				0.16	14			0.37	10	0.17	0.55
13800	373	64.6	28.2	35.	-38.	-3	-13	-374.	103.	-219.	-213.
				0.17	16			0.35	14	0.20	0.54
14000	380	66.3	28.5	35.	-41.	-3	-14	-384.	108.	-226.	-219.
				0.17	17			0.36	15	0.22	0.56
14200	388	67.9	29.4	36.	-43.	-3	-15	-396.	106	-222.	-219.
				0.17	18			.39	14	.20	0.57
14400	396	69.6	30.5	36.	-44.	-4	-14	-410.	111.	-224.	-221.
				0.18	19			0.42	15	.20	0.58
14600	404	71.3	31.5	36.	-48.	-4	-14	-422.	114.	-236.	-230.
				0.18	21			0.44	16	0.23	0.61
14800	412	73.0	32.5	37.	-48.	-4	-14	-432.	116.	-235.	-231.
				0.18	21			0.46	16	0.22	0.62
15000	420	74.7	33.5	37.	-51	-4	-14	-445.	118.	-241.	-235.
				0.18	23			0.49	17	0.24	0.64
15200	428	76.4	34.5	37.	-54.	-4	-15	-459.	120.	-247.	-239.
				0.18	24			0.51	18	0.25	0.66
15400	436	78.1	35.6	36.	-56	-4	-15	-469.	122.	-249.	-243.
				0.18	25			0.53	18	0.25	0.68
15600	445	79.7	36.6	36.	-59.	-5	-15	-480.	124.	-254.	-248.
				0.18	26			0.55	18	0.27	0.69
15800	453	81.4	37.7	36.	-61.	-5	-15	-487.	127.	-259.	-250
				0.18	27			0.55	19	0.28	0.71
16000	462	83.1	38.8	36.	-63.	-5	-15	-489.	132.	-266.	-256.
				0.18	28			0.51	22	0.30	0.73
16200	470	84.8	39.8	36.	-62.	-5	-16	-501.	132.	-266.	-258.
				0.18	28			0.55	20	0.30	0.74

16400	479	86.5	40.9	36.	-64.	-5	-16	-511.	135.	-272.	-262.
				0.19	29			0.57	20	0.31	0.76
16600	488	88.2	42.0	36.	-65.	-5	-16	-527.	136.	-282.	-263.
				0.19	30			0.61	21	.35	0.77
16800	497	89.9	43.1	36.	- 67.	-5	-16	-533.	140.	-280.	-265.
				0.19	31			0.61	22	0.35	0.79

M3=17. РД=1. K1=2. V₀=620 .

XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	TB	TC	ДД
0	-146.	102.	-100.	2000	1541	22	238	26.5	38.5	13000
0	0.34	0.87	13							
0	-157.	102.	-100.	2400	1599	22	235	26.7	39.5	13200
0	0.38	0.94	17							
0	-158.	102.	-100.	2400	1643	22	234	26.9	40.4	13400
0	0.39	0.99	13							
0	-168.	103.	-100.	2400	1723	22	232	27.1	41.4	13600
0	0.43	1.06	21							
0	-163.	103.	-100.	2400	1789	22	230	27.3	42.5	13800
0	0.41	1.13	20							
0	-168.	104.	-100	2400	1853	22	228	27.6	43.5	14000
0	0.43	1.22	25							
0	-168.	104.	-100.	3000	1912	22	227	27.8	44.4	14200
0	0.44	1.31	23							
0	-168.	105.	-100.	3000	1983	22	226	28.0	45.4	14400
0	0.44	1.41	28							
0	-176.	105.	-100.	4000	2052	22	225	28.3	46.4	14600
0	0.47	1.44	31							
0	-177.	105.	-100.	4000	2115	23	225	28.5	47.5	14800
0	0.48	1.53	37							
0	-180.	106.	-100.	4000	2188	23	224	28.7	48.5	15000
0	0.49	1.63	41							
0	-183.	107.	-100.	5000	2261	23	223	29.0	49.5	15200
0	0.51	1.72	44							
0	-187.	107.	-100.	5000	2325	23	223	29.2	50.5	15400
0	0.52	1.80	45							
0	-191.	108.	-100.	5000	2403	23	222	29.5	51.6	15600
0	0.53	1.92	51							
0	-192.	109.	-100.	6000	2482	23	222	29.7	52.6	15800
0	0.54	2.04	53							
0	-196.	109.	-100.	6000	2552	23	221	30.0	53.7	16000
0	0.56	2.16	57							

0	-198.	110.	-100.	6000	2635	24	221	30.2	54.8	16200
0	0.57	2.27	59							
0	-201.	111.	-100.	6000	2719	24	220	30.5	55.9	16400
0	0.58	2.40	64							
0	-202.	111.	-100.	6000	2792	24	220	30.7	57.0	16600
0	0.59	2.54	65							
0	-202.	112.	-100.	6000	2881	24	220	32.0	58.1	16800
0	0.61	2.66	74							

Таблица 2.1

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
17000	506	91.5	44.3	36.	-69.	-5	-16	-545.	144.	-287.	-274.
				.19	32			.63	23	.36	0.81
17200	515	93.2	45.4	36.	-72	-6	-17	-547.	158.	-299.	-280.
				.19	34			.62	23	.41	.84
17400	524	94.9	46.5	36.	-72	-6	-17	-571.	151.	-290.	-282.
				.19	34			.69	25	.36	0.84
17600	534	96.6	47.7	36.	-74.	-6	-17	-585.	154.	-300.	-283.
				.19	35			.72	28	.41	0.87
17800	543	98.3	48.8	36.	-78.	-6	-17	-592.	160.	-312.	-292.
				.20	37			.72	28	.45	0.89
18000	552	100.	50.0	36.	-80.	-6	-17	-606.	157.	-318	-297.
				.20	38			.76	26	.47	0.91
18200	562	101.7	51.2	36.	-81.	-6	-18	-618.	162.	-315.	-300.
				.20	38			.78	28	.45	0.92
18400	572	103.3	52.3	36.	-84.	-6	-18	-629.	168.	-327.	-307.
				.20	40			.80	30	.51	0.95
18600	581	105.0	53.5	36.	-85.	-6	-18	-638.	171.	-329.	-311.
				.20	41			.82	31	.51	0.97
18800	591	106.7	54.8	36.	-87.	-7	-18	-654.	171.	-329.	-314.
				.20	41			.86	30	.51	0.98
19000	601	108.4	56.0	36.	-90.	-7	-18	-664.	178.	-338.	-321.
				.20	43			.88	33	.55	1.01
19200	611	110.0	57.2	36.	-92.	-7	-18	-676.	181.	-345.	-326.
				.21	44			.90	33	.58	1.03
19400	621	111.6	58.5	36.	- 94.	-7	-19	-688.	184.	-347.	-331.
				.21	45			.93	34	.58	1.05
19600	631	113.2	59.7	37.	-97.	-7	-19	-701.	188.	-352.	-337.
				.21	47			.96	36	.61	1.08
19800	642	114.9	61.0	37.	-99.	-7	-19	-711.	192.	-357.	-342.
				.21	48			.98	37	.63	1.10

20000	652	116.5	62.3	37. .21	-101 49	-8	-19	-727. 1.03	194. 37	-358 .63	-347. 1.12

продолжение

XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	TB	TC	ДД
0	-210.	113.	-101.	6000	2970	24	220	31.3	59.2	17000
0	.62	2.86	79							
0	-215.	114.	-101.	6000	3048	24	220	31.5	60.3	17200
0	.64	3.01	86							
0	-216.	115.	-101.	6000	3140	24	220	31.8	61.4	17400
0	.65	3.16	89							
0	-220.	115.	-101.	6000	3234	25	219	32.0	62.6	17600
0	.66	3.29	97							
0	-225.	116.	-101.	6000	3317	25	219	32.3	63.8	17800
0	.69	3.46	-1.04							
0	-227.	117.	-102.	6000	3412	25	219	32.6	64.9	18000
0	.70	3.64	-1.08							
0	-230.	118.	-102.	6000	3511	25	219	32.8	66.1	18200
0	.71	3.81	-1.20							
0	-235.	119.	-103.	6000	3600	25	219	33.1	67.3	18400
0	.73	3.99	-1.30							
0	-238.	120.	-103.	6000	3700	25	219	33.4	68.5	18600
0	.74	4.16	-1.39							
0	-241.	122.	-103.	6000	3803	25	220	33.6	69.7	18800
0	.75	4.42	-1.41							
0	-247.	123.	-104.	6000	3897	25	220	33.9	70.9	19000
0	.78	4.65	-1.54							
0	-251.	126.	-104.	6000	4002	26	220	34.1	72.2	19200
0	.79	4.98	-1.66							
0	-254.	129.	-104.	6000	4109	26	220	34.4	73.4	19400
0	.81	5.16	-1.73							
0	-259.	118.	-105.	6000	4208	26	220	34.7	74.7	19600
0	.83	3.34	-1.84							

0	-263.	108.	-106.	6000	4320	26	220	34.9	75.9	19800
0	.84	1.50	-1.96							
0	-267.	98.	-106.	8000	4418	26	220	35.2	77.2	20000
0	.86	36	-2.05							

Таблица 2.2

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
9000	382	48	20.3	24.	-17.	-1	-8	-280.	47.	-131.	-31.
				.12	07			.34	06	.11	.08
9200	393	50.7	20.6	24.	-20.	-1	-8	-298.	43.	-144.	-37.
				.12	08			.38	05	.14	.10
9400	404	53.4	21.0	23.	-26.	-1	-8	-311.	45.	-165.	-38.
				.11	11			.41	05	.23	.11
9600	416	56.1	21.4	24.	-24.	-2	-8	-325.	46.	-153.	-39.
				.12	10			.44	05	.16	.11
9800	428	58.9	21.8	25.	-28.	-2	-8	-338.	48.	-167.	-39.
				.12	12			.47	05	.21	.11
10000	440	61.6	22.2	25.	-29.	-2	-9	-355.	50.	-163.	-40.
				.13	12			.52	06	.18	.12
10200	452	64.3	22.6	24.	-33.	-2	-9	-362.	58.	-177.	-42.
				.13	14			.53	09	.24	.13
10400	464	67.0	23.6	23.	-36.	-2	-9	-384.	54.	-191.	-42.
				.12	16			.59	06	.30	.13
10600	478	69.7	24.8	24.	-37	-2	-9	-394.	58.	-186.	-43.
				.13	16			.61	08	.26	.13
10800	491	72.4	26.0	24.	-37.	-2	-10	-412.	58.	-185.	-43.
				.13	16			.66	08	.24	.14
11000	504	75.1	27.2	23.	-40.	-2	-10	-422.	57.	-200.	-48.
				.13	18			.68	07	.30	.16
11200	518	77.9	28.4	23.	-41	-2	-10	-435.	60.	-199.	-44.
				.13	18			0.71	08	.29	.14
11400	532	80.6	29.7	24.	-43.	-3	-10	-448.	65.	-200.	-45.
				.13	19			.74	09	.28	.15
11600	546	83.3	30.9	23.	-45.	-3	-11	-466.	65.	-213.	-46.
				.14	20			0.80	09	.33	.15
11800	561	86.0	32.3	23.	-47.	-3	-11	-489.	68.	-220.	-46.
				.14	22			0.87	10	.36	.15
12000	576	88.7	33.6	23.	-49.	-3	-11	-502.	68.	-224.	-47.
				.14	23			0.91	10	.37	.16
12200	591	91.4	35.0	23.	-52.	-3	-11	-517.	70.	-231	-47.
				.14	24			0.95	10	.40	.16
12400	607	94.1	36.4	23.	-54.	-3	-11	-535.	71.	-236.	-48.
				.14	25			1.01	10	.41	.17
12600	623	96.9	37.8	23.	-56.	-3	-12	-549.	73.	-244.	-48.
				.14	26			1.04	11	.44	.17
12800	639	99.6	39.3	22.	-58.	-3	-12	-561.	82.	-252.	-49.
				.14	27			1.06	16	.48	.17

XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	TB	TC	ДД
0	-95.	104.	-103.	1600	1017	20	234	23.3	31.1	9000
0	.26	1.08	48							
0	-103.	105.	-103.	1600	1077	20	232	23.6	32.1	9200
0	.29	1.18	51							
0	-106.	105.	-103.	1600	1130	20	230	24.0	33.1	9400
0	.30	1.27	56							
0	-107.	105.	-103.	1600	1198	21	228	24.4	34.2	9600
0	.31	1.38	60							
0	-108.	106.	-104.	1600	1258	21	226	24.8	35.2	9800
0	.32	1.49	66							
0	-113.	107.	-103.	2000	1328	21	224	25.2	36.3	10000
0	.34	1.59	72							
0	-116.	108.	-104.	2000	1394	22	223	25.6	37.5	10200
0	.36	1.73	80							
0	-118.	108.	-104.	2000	1468	22	221	26.0	38.6	10400
0	.42	1.85	86							
0	-118.	109.	-105.	2000	1540	23	220	26.4	39.8	10600
0	.37	2.01	97							
0	-120.	111.	-105.	2400	1621	23	220	26.8	40.9	10800
0	.38	2.23	-1.0							
0	-126.	111.	-105.	2400	1698	23	219	27.2	42.1	11000
0	.41	2.35	-1.12							
0	-123.	112.	-105.	2400	1797	24	218	27.7	43.3	11200
0	.40	2.58	-1.18							
0	-125.	114.	-106.	3000	1871	24	217	28.1	44.6	11400
0	.41	2.77	-1.31							
0	-127.	115.	-106.	4000	1977	25	217	28.5	45.9	11600
0	.42	2.97	-1.38							
0	-128.	117.	-107.	4000	2074	25	217	28.9	47.2	11800
0	.43	3.22	-1.51							
0	-129.	118.	-107.	5000	2169	26	216	29.3	48.5	12000
0	.44	3.43	-1.62							
0	-130.	120.	-108.	5000	2275	26	216	29.8	49.9	12200
0	.45	3.73	-1.76							
0	-131.	122.	-108.	6000	2377	26	216	30.2	51.3	12400
0	.46	4.02	-1.90							
0	-133.	124.	-109.	6000	2492	27	216	30.6	52.8	12600
0	.47	4.41	-2.06							

0	-134.	110.	-110.	6000	2602	27	216	31.0	54.2	12800
0	.48	2.49	-2.19							

Таблица 2.2

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
13000	656	102.3	40.8	22.	-61.	-3	-12	-578.	78.	-263.	-50.
				.14	29			1.12	12	.52	.18
13200	674	105.0	42.4	22.	-64.	-3	-12	-601.	79.	-266.	-51.
				.14	30			1.21	12	.53	.18
13400	692	107.7	44.1	22.	-66.	-3	-12	-614.	83.	-277.	-52.
				.14	32			1.24	14	.58	.19
13600	710	110.3	45.8	22.	-70.	-3	-13	-637.	84.	-284.	-53.
				.15	33			1.33	14	.62	.19
13800	730	112.9	47.5	21.	-73.	-4	-13	-649.	89.	-290.	-53.
				.15	35			1.37	16	.65	.20
14000	750	115.5	49.4	21.	-77.	-4	-9	-668.	91.	-297.	-54.
				.15	37			1.44	16	.68	.20

продолжение

XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	TB	TC	ДД
0	-136.	93.	-111.	6000	2717	27	216	31.4	55.8	13000
0	.49	0.13	-2.41							
0	-138.	76.	-112.	6000	2847	27	216	31.8	57.4	13200
0	.50	-2.16	-2.61							
0	-141.	58.	-114.	6000	2972	28	216	32.2	59.0	13400
0	.51	-4.5	-2.84							
0	-144.	39.	-115.	6000	3110	28	216	32.6	60.7	13600
0	.53	-6.8	-3.08							
0	-147.	20.	-117.	6000	3249	28	216	33.0	62.5	13800
0	.54	-9.17	-3.32							
0	-149.	0.	-119.	6000	3400	28	217	33.4	64.3	14000
0	.56		-3.71							

Таблица 2.3

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
8400	409	48,0	19,9	22	-21	-1	-5	-298	36	-148	-32
0400	409	40,0	19,9	0,11	-0,09	-1	-5	0,45	-0,04	0,20	0,10
8600	420	50,5	20,2	22	-20	-1	-6	-318	34	-144	-31
8000	420	30,3	20,2	0,11	-0,09	-1	-0	0,50	-0,03	0,17	0,09
8800	433	53,0	20,6	22	-25	-1	-6	-328	39	-158	-33
0000	733	33,0	20,0	0,11	-0,10	-1	-0	0,52	-0,05	0,22	0,10
9000	445	55,4	20,9	23	-25	-1	-6	-336	40	-152	-33
		,.	,-	0,12	-0,11			0,52	-0,04	0,19	0,10
9200	458	57,9	21,3	23	-29	-2	-6	-363	41	-163	-34
			,-	0,12	-0,12			0,63	-0,05	0,23	0,11
9400	470	60,4	21,6	23	-33	-2	-6	-371	46	-177	-35
			,	0,12	-0,14			0,64	-0,06	0,28	0,11
9600	483	62,9	22,1	23	-33	-2	-7	-394	42	-173	-35
				0,12	-0,15			0,72	-0,04	0,25	0,11
9800	496	65,4	23,3	23	-36	-2	-7	-407	45	-183	-36
				0,12	-0,16			0,75	-0,05	0,29	0,12
10000	509	67,8	24,5	23	-37	-2	-7	-424	45	-183	-36
				0,13	-0,17			0,80	-0,04	0,28	0,12
10200	523	70,3	25,7	22	-39	-2	-7	-442	41	-191	-44 0,16
				0,12	-0,18			0,86	-0,02	0,31	
10400	537	72,8	27,0	23	-41	-2	-7	-454	48	-196	-37
				0,13	-0,19			0,89	-0,05	0,32	0,13
10600	551	75,3	28,3	23	-43	-2	-8	-471	50	-203	-38
				0,13	-0,20			0,95	-0,06	0,34	0,13
10800	565	77,8	29,5	23	-45	-2	-8	-491	52	-207	-38
				0,13	-0,21			1,02	-0,06	0,36	0,13
11000	580	80,2	30,9	22	-48	-3	-8	-508	52	-214	-38
11200	505	22.5	22.2	0.14	-0,22	-		1,007	-0,06	0,38	0,14
11200	595	82,7	32,2	22	-49	-3	-8	-522	52	-220	-39
11100	(10	0.5.0	22 (0,14	-0,23			1,10	-0,06	0,40	0,14
11400	610	85,2	33,6	22	-52	-3	-8	-542	54	-228	-39
11.600	(2)	07.7	25.1	0,14	-0,25	2	0	1,19	-0,06	0,42	0,14
11600	626	87,7	35,1	22	-54	-3	-9	-559 1.25	54	-239	-40 0.15
11000	(42	00.2	26.6	0,14	-0,26	1	0	1,25	-0,05	0,47	0,15
11800	642	90,2	36,6	22 0,14	-57 -0,28	-3	-9	-570 1,26	65 -0,12	-242 0,49	-41 0,15
12000	658	02.6	20.1	21	-0,28 -59	-3	-9	-585	62		-42
12000	038	92,6	38,1	0,14	-0,29	-3	-9	1,33	-0,08	-251 0,53	0,16
12200	675	95,1	39,7	21	-62	-3	-9	-609	62	-254	-42
12200	0/3	93,1	39,1	0,14	-02 -0,31	-3	-9	1,43	-0,08	-234 0,54	0,16
				0,14	-0,31			1,43	-0,08	0,54	0,10

12400	693	97,6	41,3	21	-65	-3	-9	-620	64	-263	-42
				0,14	-0,32			1,46	-0,09	0,58	0,16
12600	711	100,1	42,9	21	-68	-3	-9	-639	64	-271	-43
				0,15	-0,34			1,54	-0,08	0,62	0,17
12800	729	102,6	44,7	21	-71	-3	-9	-660	66	-279	-44
				0,15	-0,36			1,63	-0,09	0,65	0,17

M3=4 , РД=1 , K1=2 , V₀=360 .

XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	ТВ	TC	ДД
0	-84	105	-104	1200	965	20	232	22,9	30,5	8400
ő	0,25	1,19	-0,57	1200	703		232	22,5	50,5	0.00
0	-84	105	-103	1600	1023	20	229	23,2	31,5	8600
0	0,25	1,29	-0,61						,-	
0	-88	106	-105	1600	1080	20	227	23,6	32,6	8800
0	0,27	1,41	-0,69							
0	-89	106	-104	1600	1142	20	224	23,9	33,7	9000
0	0,28	1,53	-0,73							
0	-92	107	-105	1600	1202	21	222	24,3	34,8	9200
0	0,29	1,65	-0,84							
0	-95	108	-105	1600	1268	21	220	24,6	36,0	9400
0	0,30	1,79	-0,88							
0	-95	109	-105	1600	1331	21	218	25,0	37,1	9600
0	0,31	1,94	-0,96	2000	1.40.5	22	217	25.4	20.2	0000
0	-97	110	-106	2000	1405	22	217	25,4	38,3	9800
0	0,32	2,09	-1,06	2000	1.470	22	216	25.7	20.5	10000
0	-98 0,33	111 2,26	-106 -1,13	2000	1470	22	216	25,7	39,5	10000
0	-108	113	-1,13	2000	1552	23	215	26,1	40,7	10200
0	0,37	2,52	-1,23	2000	1332	23	213	20,1	40,7	10200
0	-102	114	-106	2000	1622	23	214	26,4	41,9	10400
0	0,35	2,7	-1,31	2000	1022	23	217	20,4	71,7	10400
0	-103	115	-107	2400	1710	23	213	26,8	43,2	10600
0	0,36	2,93	-1,43	2.00	1,10			20,0	,_	10000
0	-103	116	-107	2400	1783	24	212	27,2	44,5	10800
0	0,36	3,12	-1,56					, ´	,	
0	-105	118	-108	2400	1879	24	212	27,5	45,8	11000
0	0,37	3,39	-1,69							
0	-106	120	-109	3000	1979	24	211	27,9	47,2	11200
0	0,38	3,69	-1,81							
0	-109	123	-109	3000	2060	25	211	28,3	48,6	11400
0	0,40	4,06	-1,97							
0	-111	124	-111	4000	2169	25	210	28,6	50,0	11600
0	0,41	4,06	-2,17	4000	2255	25	210	20.0	51.5	11000
0	-114	108	-112	4000	2257	25	210	29,0	51,5	11800
0	0,42	2,03	-2,28	5000	2277	26	210	20.4	52.0	12000
$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	-117 0.44	91	-113	5000	2377	26	210	29,4	53,0	12000
U	0,44	-0,20	-2,52							

0	-117	74	-115	5000	2471	26	210	29,7	54,6	12200
0	0,44	-2,39	-2,74							
0	-118	57	-117	5000	2601	26	209	30,1	56,2	12400
0	0,46	-4,66	-3,01							
0	-121	39	-118	5000	2702	26	209	30,4	57,9	12600
0	0,47	-6,87	-3,21							
0	-124	20	-120	5000	2841	26	209	30,7	59,6	12800
0	0,49	-9,15	-3,54							

Таблица 2.4

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
6000	264	10,0	11,0	21,	-23,	-1	-9	-162,	11,	-69,	-33,
				,10	-,11			,21	,04	,05	,10
6200	279	15,1	11,4	20,	-24,	-1	-10	-131,	23,	-88,	-31,
				,10	-,10			,02	-,02	,09	,08
6400	296	20,1	11,5	21,	-16,	-1	-10	-153,	47,	-73,	-30,
				,10	-,07			,10	-,11	,02	,07
6600	311	25,2	11,2	20,	-12,	-1	-10	-184,	24,	-83,	-30,
				,10	-,06			,22	-,02	,06	,07
6800	327	30,3	11,1	19,	-13,	-1	-11	-193,	26,	-59,	-31,
				,10	-,06			,23	-,02	-,07	,08
7000	342	35,3	11,4	19,	-26,	-1	-11	-232,	-6,	-132,	-32,
				,10	-,12			,39	-,03	,26	,08
7200	363	40,4	12,6	17,	-21,	-1	-11	-197,	32,	-116,	-34,
				,09	-,10			,18	-,04	,17	,09
7400	382	45,5	13,3	22,	-21	-1	-12	-210,	28,	-106,	-26,
				,11	-,09			,31	-,03	,11	,06
7600	401	50,6	15,0	17,	-22,	-1	-12	-233,	29,	-114,	-35,
				,10	-,10			0,29	-,02	,15	,09
7800	421	55,9	16,3	17,	-23	-1	-13	-245,	37,	-121,	-37,
				,10	-,11			0,31	-,05	,17	,10
8000	443	61,1	17,6	17,	-24,	-1	-13	-257	40,	-127,	-39,
				,10	-,11			0,33	-,06	,19	,11
8200	465	66,4	19,1	16,	-26,	-1	-14	-272,	42,	-133	-38
				,10	-,12			0,36	-,06	,21	,11
8400	489	71,6	20,6	15,	-28,	-1	-14	-288	44,	-138,	-40,
				,10	-,13			0,40	-,06	,22	,12
8600	514	76,8	22,1	15,	-30,	-1	-14	-305,	45,	-145,	-41
				,10	-,14			0,45	-,07	,25	,12
8800	541	82,1	23,8	14,	-32,	-1	-15	-299,	47,	-150,	-43,
				,09	-,15			0,37	-,07	,27	,13
9000	571	87,3	25,7	14,	-34,	-1	-15	-341,	51,	-158,	-45,
				,09	-,16			0,55	-,08	,30	,14

МЗ=5 , РД=1 , К1=2 , V_0 =305 .

XC	XV	+E	-E	VE	YS	QS	VS	ТВ	TC	пп
				ΥБ		-	1.12			ДД
0	-80,	105,	103,0,3	800	477	12	229	5,3	21,3	6000
0	,21	0,74	6							
0	-85,	107,	-106,	800	526	13	227	6,2	22,2	6200
0	,21	0,87	-0,12							
0	-79,	105,	-107,	800	576	14	224	7,1	23,2	6400
0	,19	0,88	-0,52							
0	-85,	106,	-106,	800	618	14	222	8,1	24,3	6600
0	,21	1,01	-0,55							
0	-87,	106,	-105,	1200	666	14	219	9,0	25,3	6800
0	,22	1,11	-0,60							
0	-89,	111,	-104,	1200	759	15	217	10,0	26,4	7000
0	,23	1,27	0,66							
0	-96,	108,	-108,	1200	836	17	216	11,0	27,6	7200
0	,25	1,35	-0,78							
0	-86,	109,	-109,	800	909	18	215	12,0	28,8	7400
0	,21	1,49	-0,87							
0	-99,	110,	-110,	800	983	19	214	13,0	30,0	7600
0	,27	1,85	-0,97							
0	-103,	111,	-111,	1200	1083	21	213	13,9	31,3	7800
0	,29	1,83	-1,09							
0	-106,	113,	-113,	1200	1175	22	212	14,9	32,7	8000
0	,30	2,02	-1,22							
0	-109,	114,	-114,	1200	1274	24	212	16,0	34,1	8200
0	,31	2,25	-1,37							
0	-111,	117,	-116,	1600	1378	25	212	17,0	35,6	8400
0	,32	2,53	-1,54							
0	-115,	120,	-118,	1600	1492	26	212	18,0	37,1	8600
0	,34	2,88	-1,72							
0	-119,	125,	-119,	2000	1616	28	212	19,0	38,8	8800
0	,36	3,30	-1,93							

0 0	-124, ,39	134,4,0	-122, -2,16	2000	1783	29	212	20,0	40,6	9000	
					'						1

Таблица 2.5

ДД	ПП	NN	33	ΧП	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	ХЗ
4400	222	10,0	8,7	14,	-6,	0	-7	-93,	18,	-57,	-18,
				,06	-,03			,06	-,03	,06	,03
4600	237	14,5	8,6	13,	-5,	0	-7	-106,	15,	-61,	-22,
				,06	-,02			,10	-,02	,08	,05
4800	252	18,9	8,4	13,	-5,	0	-7	-112,	16,	-65,	-22,
				,06	-,02			,10	-,02	,08	,05
5000	268	23,4	7,0	14,	-5,	0	-8	-119,	17,	-68,	-23,
				,07	-,02			,11	-,02	,09	,05
5200	284	27,8	7,8	13,	-5,	0	-8	-125,	18,	-71,	-22,
				,07	-,02			,11	-,02	,09	,05
5400	302	32,3	8,6	13,	-4,	0	-9	-129,	19,	-75,	-22,
				,07	-,02			,11	-,02	,10	,05
5600	320	36,7	9,4	12,	-3,	0	-9	-138,	20,	-80,	-22,
				,07	-,02			,12	-,02	,11	,05
5800	339	41,2	10,2	13,	-4,	0	-9	-146,	19.	-83,	-24,
				,07	-,02			,13	-,01	,11	,06
6000	358	45,6	11,1	12,	-6,	0	-10	-163,	22,	-88,	-25,
				,07	-,03			,17	-,02	,13	,06
6200	379	50,2	11,9	12,	-8,	0	-10	-175,	23,	-93,	-26,
				,07	-,03			,19	-,03	,14	,07
6400	400	54,8	12,7	11,	-9,	0	-11	-186,	25,	-97,	-26,
				,07	-,04			,22	-,03	,15	,07
6600	423	59,4	13,6	11,	-10,	0	-11	-196,	26,	-100,	-27,
				,07	-,05			,23	-,03	,15	,07
6800	446	64,0	14,4	11,	-11,	0	-11	-212,	27,	-104,	-28,
				,07	-,05			,27	-,03	,16	,08
7000	471	68,6	15,6	12,	-13,	0	-12	-208,	45,	-95,	-13,
				,08	-,06			,22	-,11	,11	,01

7200	497	73,2	17,2	9,	-12,	0	-12	-221,	46,	-130,	-35,
				,07	-,06			,24	-,12	,27	,11
7400	528	77,8	18,9	12,	-18,	0	-13	-255,	32,	-111,	-31,
				,08	-,08			,37	-,05	,16	,09
7600	557	82,4	20,7	10,	-22,	0	-13	-275,	35,	-133,	-33,
				,08	-,10			,43	-,06	,27	,10

XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	TB	TC	ДД
0	-54,	105,	-104,	400	277	11	238	4,9	15,8	4400
0	,12	0,50	-,24					,	,	
0	-59,	106,	-104,	400	303	11	234	5,8	16,8	4600
0	,13	0,59	-,25							
0	-59,	108,	-104,	400	359	12	230	6,6	17,7	4800
0	,14	0,68	-,28							
0	-61,	109,	-105,	400	407	11	225	7,5	18,7	5000
0	,14	0,76	-,37							
0	-60,	110,	-107,	800	450	12	223	8,3	19,7	5200
0	,13	0,81	-,44							
0	-61,	109,	-109,	800	496	13	220	9,2	20,8	5400
0	,14	0,89	-,55							
0	-64,	110,	-109,	800	543	14	218	10,1	21,8	5600
0	,15	1,00	-,58							
0	-64,	111,	-110,	800	619	15	216	11,0	22,9	5800
0	,16	1,09	-,65							
0	-67,	112,	-112,	800	681	17	214	11,8	24,1	6000
0	,17	1,24	-,76							
0	-70,	114,	-113,	800	746	18	213	12,7	25,3	6200
0	,18	1,39	-,85							
0	-71 ,	115,	-115,	800	816	19	211	13,6	26,5	6400
0	,18	1,57	-,98							
0	-73,	117,	-116,	1200	891	20	210	14,5	27,8	6600
0	,20	1,76	-1,13							
0	-75,	119,	-118,	1200	971	21	209	15,4	29,2	6800
0	,21	1,99	-1,25							

МЗ=4 , РД=0 , К1=1 , V_0 =360 .

0	-63,	122,	-119,	1200	1097	23	208	16,2	30,7	7000	
0	,15	2,29	-1,39								
0	-88,	125,	-121,	1600	1199	25	208	17,1	32,2	7200	
0	,27	2,63	-1,54								
0	-83,	129,	-127,	1600	1327	27	207	18,0	34,0	7400	
0	,25	2,95	-1,93								
0	-90,	136,	-129,	1600	1447	28	207	18,9	35,8	7600	
0	,28	3,57	-2,18								

Таблица 2.6

ДД	ПП	NN	33	ХΠ	XN	ZZ	ZW	XW	XH	XT	X3
3000	168	10,0	4.2	18, ,08	0,	0	-4	-18,	55,	18,	30.
					,00			-,10	-,21	-,16	-,16
3200	180	13,7	4.8	14, ,06	-7,	0	-5	068,	7,	-32,	-19,
					-,03			,09	-,01	,04	,04
3400	194	17,3	5.5	12,	-7,	0	-5	-73,	8,	-35,	-19,
				,06	-,03			,10	-,01	,05	,04
3600	209	21,0	6.2	10,	-8,	0	-5	-78,	9,	-38,	-20,
				,05	-,03			,10	-,01	,05	,05
3800	223	24,6	6.9	9,	-8,	0	-6	-84,	9,	-42,	-21,
				,04	-,04			,11	-,01	,06	05
4000	242	28,3	7.6	9,	-4,	0	-6	-62,	9,	-37,	-16,
				,05	-,02			-,01	,00	,03	,03
4200	261	31,9	8.2	10,	1,	0	-6	-76,	10,	-42,	-19,
				,05	,00			,03	-,01	,04	,04
4400	280	35,6	8.9	11,	5,	0	-7	-88,	12,	-47,	-20,
				,06	,02			,06	-,01	,06	,04
4600	299	39,2	9.6	11,	5,	0	-7	-99,	13,	-52,	-22,
				,06	,02			,08	-,01	,07	,05
4800	319	42,9	10.3	11,	1,	0	-7	-109,	14,	-56,	-23,
				,06	,00			,10	-,02	,08	,05
5000	339	46,5	11.0	9,	-2,	0	-8	-118,	16,	-61,	-25,
				,06	-,01			,12	-,02	,09	,06
5200	361	50,3	11.7	7,	-3,	0	-8	-123,	15,	-60,	-22,
				,05	-,02			,12	-,01	,08	,05

5400	388	54,1	12.4	7,	1,	0	-9	-137,	6,	-76,	-36,
				,05	,00			,17	,-04	,16	,12
5600	413	57,8	13.0	7,	0,	0	-9	-157,	2,	-87,	-44,
				,05	,00			,24	,07	,21	,17

77.0	3737				110	0.0	1.10	TED		
XC	XV	+E	-E	ΥБ	YS	QS	VS	TB	TC	ДД
0	-2,	100,	-105,	0	138	7	241	4,7	11,1	3000
0	-,09	,27	-,11							
0	-52,	111,	-103,	200	153	7	237	5,4	12,0	3200
0	,12	,29	-,18							
0	-54,	112,	-102,	200	172	8	233	6,1	12,9	3400
0	,12	,38	-,14							
0	-56,	112,	-103,	200	194	9	230	6,8	13,8	3600
0	,13	,45	-,22							
0	-59,	113,	-103,	200	241	10	227	7,5	14,7	3800
0	,14	,57	-,22							
0	-45,	112,	-106,	400	279	11	224	8,2	15,7	4000
0	,07	,59	-,33					,		
0	-51,	111,		400	318	12	221	9,0	16,7	4200
0	,10	,66	-,37					, , ,	, ,	
0	-56,	111,	-110,	400	362	13	218	9,7	17,7	4400
0	,12	,78	-,47					,,,		
0	-61,	111,	-110,	400	405	14	215	10,4	18,8	4600
0	,14	,83	-,52			1.		10,1	10,0	
0	-64,	115,	-111,	400	452	15	213	11,1	19,9	4800
0	,15	1,06	-,58	1.50	132	15	213	11,1	1,7,7	1300
0	-68,	118,	-112,	400	503	17	210	11,9	21,1	5000
0	,17	1,19	-,66	700	303	1 /	210	11,9	41,1	3000
U	,1/	1,17	-,00							

M3=5 , РД=0 , K1=1 , V_0 =316.

0	-67,	122,	-113,	400	578	18	208	12,6	22,3	5200
0	,16	1,41	,74							
0	-79,	121,	-119,	800	657	19	206	13,3	23,6	5400
0	,23	1,48	,1,03							
0	-91,	124,	-120,	800	735	20	205	14,0	24,9	5600
0	,29	1,75	-1,07							